

SOBRE NÓS

Somos pioneiros em vendas de carros online no Brasil. Trabalhamos todos os dias para que você não tenha trabalho. Cuidamos de tudo, afinal estamos juntos nessa!

A InstaCarro oferece todo o apoio e suporte necessário para quem deseja vender ou comprar um veículo. Através do Diagnóstico InstaCarro você pode atestar com transparência as condições do veículo, evitando problemas futuros. É mais praticidade e segurança para você.

R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 486
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, 04544-000

www.instacarro.com
apoio@instacarro.com

(11) 3777-5023
(11) 91802-0490

DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

O diagnóstico do veículo é um relatório completo com fotos do veículo, esse certificado fornece informações detalhadas sobre o estado do carro em análise, facilitando a decisão de compra.

INFORMAÇÕES VEÍCULO

MARCA	MODELO	KM
PLACA	ANO	Combustível
Câmbio	Cautelar	
Emplacado em	Chave reserva/Manual	

PROPRIETÁRIO

Proprietário:

RESUMO DO LAUDO

- ✓ Cautelar Aprovada
- ✓ Numeração do motor OK
- ✓ Veículo não possui modificações documentadas
- ✓ Veículo foi testado
- ✓ Direção livre de defeitos
- ✓ Marchas engatam normalmente (testadas apenas 1º, 2º e ré com o carro parado)
- ✓ Veículo com partida normal
- ✓ Laudo ECV aprovado
- ! Manual e Chave-reserva ausentes
- ✓ Perícia Cautelar aprovada

HISTÓRICO

- ✓ Multas Renainf
- ✓ Documento de rodagem 2023
- ✓ Alienação Fiduciária

VISÃO GERAL

Estrutura e Origem

Mecânica

Visual

Funcionalidade

Pneus e Rodas

Opcionais



ESTRUTURA E ORIGEM

PONTOS APROVADOS



☒ Coluna A lado direito livre de danos estruturais



☒ Coluna B lado direito livre de danos estruturais



☒ Colunas C lado esquerdo livre de danos estruturais

PONTOS APROVADOS



✓ Conjunto painel traseiro livre de defeitos



✓ Caixa de roda traseira direita livre de defeitos



✓ Longarina traseira direita livre de defeitos

PONTOS APROVADOS



✓ Caixa do estepe livre de defeitos



✓ Caixa de roda traseira esquerda livre de defeitos



✓ Longarina traseira esquerda livre de defeitos

PONTOS APROVADOS



✓ Coluna A lado esquerdo livre de danos estruturais



✓ Coluna B lado esquerdo livre de danos estruturais



✓ Colunas C lado esquerdo livre de danos estruturais

PONTOS APROVADOS



- ✓ O número de motor está acessível. O mesmo será conferido após aceitação da venda



- ✓ Torre de amortecedor dianteiro direito livre de defeitos



- ✓ Paralama interno dianteiro direito livre de defeitos

PONTOS APROVADOS



✓ Longarinas dianteira direita livre de defeitos



✓ Torre de amortecedor dianteiro esquerdo livre de defeitos



✓ Paralama interno dianteiro esquerdo livre de defeitos

PONTOS APROVADOS



✓ Longarina dianteira esquerda livre de defeitos



✓ Conjunto painel dianteiro livre de defeitos



✓ Número do Chassi OK

PONTOS APROVADOS



✓ Etiquetas ETA não danificadas

✓ Perícia Cautelar aprovada

✓ Teto livre de defeitos estruturais

✓ Assoalho dianteiro direito OK

✓ Assoalho direito traseiro livre de defeitos

✓ Assoalho esquerdo traseiro livre de defeitos

✓ Coluna D e da estrutura do porta-malas livres de defeitos

PONTOS APROVADOS

- ✓ Assoalho dianteiro esquerdo livre de defeitos
- ✓ Numeração do motor OK
- ✓ Veículo não possui modificações documentadas
- ✓ Laudo ECV aprovado

PONTOS DE ATENÇÃO



- ! Caixa de ar direita com avarias visuais

PONTOS DE ATENÇÃO



! Caixa de ar esquerda com avarias visuais

 MECÂNICA**PONTOS APROVADOS**

- ☒ Suspensão traseira está visualmente livre de defeitos
- ☒ Suspensão dianteira está visualmente livre de defeitos
- ☒ Não acende luz de avarias na transmissão
- ☒ Marchas engatam normalmente (testadas apenas 1º, 2º e ré com o carro parado)
- ☒ Sistema de freios livre de defeitos
- ☒ Direção livre de defeitos
- ☒ Fumaça tem coloração normal
- ☒ Motor com nível de ruído normal
- ☒ Motor com potência ok

PONTOS APROVADOS

- ☒ Motor sem vazamentos
- ☒ Coxim do motor livre de defeitos
- ☒ Bateria livre de defeitos
- ☒ Polias do motor livres de defeitos
- ☒ Veículo com partida normal
- ☒ Óleo do motor OK
- ☒ Freio de mão livre de danos
- ☒ Airbags livre de defeitos
- ☒ Luzes do painel permanecem apagadas

PONTOS APROVADOS

☒ Veículo foi testado

FUNCIONALIDADE

PONTOS APROVADOS

- ✓ Travas elétricas livre de danos
- ✓ Sistema elétrico dos vidros livres de danos
- ✓ Comandos do volante estão livres de defeitos
- ✓ Sistema de entretenimento livre de danos.
- ✓ A/C funcionando

PONTOS DE ATENÇÃO



- ! Carro não possui as revisões requeridas pelo fabricante carimbadas no manual

- ! Manual e Chave-reserva ausentes

 VISUAL**PONTOS APROVADOS**

- ☒ Vidro da porta do passageiro livre de defeitos
- ☒ Coluna A lado direito livre de defeitos visuais
- ☒ Coluna B do lado direito livre de defeitos visuais
- ☒ Colunas C lado direito livre de defeitos visuais
- ☒ Vidro da porta traseira direita livre de defeitos
- ☒ Vidro do porta-malas livre de defeitos
- ☒ Coluna A lado esquerdo livre de defeitos visuais
- ☒ Coluna B lado esquerdo livre de defeitos visuais
- ☒ Colunas C lado esquerdo livre de defeitos visuais

PONTOS APROVADOS

- ✓ Revestimentos do teto livre de defeitos
- ✓ Vidro da porta do motorista livre de defeitos

PONTOS DE ATENÇÃO



- ! Teto com riscos, arranhados ou ralados



- ! Porta do passageiro com riscos, arranhados ou ralados

PONTOS DE ATENÇÃO



! Retrovisor direito avariado



! Para-lama dianteiro direito com riscos, arranhados ou ralados



! Folha Lateral traseira direita repintada / recuperada

PONTOS DE ATENÇÃO



! Porta traseira direita com riscos, arranhados ou ralados



! Para-lama traseiro direito com riscos, arranhados ou ralados



! Lanterna traseira esquerda com detalhes ou avarias

PONTOS DE ATENÇÃO



- ! Lanterna traseira direita com detalhes ou avarias



- ! Para-choque traseiro com riscos, arranhados ou ralados



- ! Tampa do porta-malas com amassado, batido ou chuva de granizo

PONTOS DE ATENÇÃO



! Folha Lateral traseira esquerda repintado / recuperado



! Para-lama traseiro esquerdo com riscos, arranhados ou ralados



! Revestimetos das portas traseiras com defeitos

PONTOS DE ATENÇÃO



! Vidro da porta traseira esquerda riscado / avariado



! Porta traseira esquerda com riscos, arranhados ou ralados



! Porta do motorista com riscos, arranhados ou ralados

PONTOS DE ATENÇÃO



! Retrovisor esq. avariado



! Para-lama dianteiro esquerdo com riscos, arranhados ou ralados



! Para-brisa trincado

PONTOS DE ATENÇÃO



- ! Capô com riscos, arranhados ou ralados



- ! Farol dianteiro direito com detalhes ou avarias




- ! Farol dianteiro esquerdo com detalhes ou avarias

PONTOS DE ATENÇÃO



! Para-choque frontal com riscos, arranhados ou ralados



! Bancos com furos de cigarros ou rasgos



! Revestimentos das portas dianteiras danificados

PONTOS DE ATENÇÃO

! Possuí indícios de repintura / reparo na lateral direita do carro

! Possuí indícios de repintura / reparo na região traseira do carro

! Possuí indícios de repintura / reparo na lateral esquerda do carro

! Faróis de neblina avariados

! Possuí indícios de repintura / reparo na região frente do carro

PNEUS E RODAS


PONTOS APROVADOS



☒ Seminovo



☒ Estepe com 50% de vida útil



☒ Seminovo

PONTOS APROVADOS

- ✓ Pneu dianteiro direito comum
- ✓ Pneu traseiro direito comum
- ✓ Pneu traseiro esquerdo comum
- ✓ Pneu dianteiro esquerdo comum

PONTOS DE ATENÇÃO



- ! Necessita de troca / reparo já

PONTOS DE ATENÇÃO



! Necessita de troca / reparo já

! Roda dianteira direita com riscos ou ralados

! Roda traseira direita com riscos ou ralados

! Roda traseira esquerda com riscos ou ralados

! Roda dianteira esquerda com riscos ou ralados

OPCIONAIS

CONFORTO

- ☒ Vidros elétricos.
- ☒ Trava elétrica
- ☒ Sensor de estacionamento
- ☒ Camera de estacionamento
- ☒ Retrovisores elétricos
- ☒ Porta copos
- ☒ Volante com regulagens de posição
- ☒ Direção Assistida
- ☒ Computador de bordo
- ☒ Banco traseiro rebatível
- ☒ Banco motorista com regulagem de altura
- ☒ Ar-quente
- ☒ Alarme Antifurto

SEGURANÇA

- ☒ Rodas de liga leve

SEGURANÇA

- ☒ Imobilizador de motor
- ☒ Faróis de neblina dianteiros
- ☒ Encosto de cabeça traseiro
- ☒ Distribuição eletrônica de frenagem (EBD)
- ☒ Desembaçador traseiro
- ☒ Controle de velocidade
- ☒ Controle de estabilidade (ESP)
- ☒ Comandos no volante
- ☒ Break-light
- ☒ Freios ABS
- ☒ Airbag passageiro
- ☒ Airbag motorista.
- ☒ Assistentes de condução

Equipe de Qualidade InstaCarro

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024

Sobre a responsabilidade das informações:

A InstaCarro atua desde 2015 e é referência no mercado quando o assunto é um processo criterioso de avaliação de veículos. Nossos especialistas passam por treinamentos constantes que visam garantir uma inspeção veicular completa e detalhada.

Em todo o processo são mais de 150 itens avaliados, onde são analisados pontos que abrangem a parte estética, mecânica, estado de conservação, quilometragem etc.

Da validade do laudo acima

As condições do veículo podem variar de acordo com uso e avarias após a data em que a inspeção é realizada. Não nos responsabilizamos pela condição do carro após a data da emissão desse laudo.

Sobre o documento

Esse relatório tem caráter informativo, é realizado de forma imparcial pela InstaCarro e não serve como laudo cautelar oficial.