



InstaCarro

Número da Vistoria = XXXXXXXX



APROVADO



DADOS GERAIS:

DATA:	04/08/2023 13:02:33	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	INSTACARRO	Nº DA VISTORIA:	XXXXXXXX
UNIDADE:	MATRIZ	VISTORIADOR:	EQUIPE QUALIDADE INSTACARRO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	VW	MODELO/VERSÃO:	I/VW TIGUAN ALLSPACE RL
ANO FAB./MODELO:	2020/2020	COR:	PRATA
PLACA:	XXXXXXXXXX	CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	XXXXXXXXXX
Nº DO CHASSI NA BIN:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nº DO MOTOR NA BIN:	XXXXXXXXXX
Nº DO CHASSI NO CRLV:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nº DO MOTOR NO CRLV:	XXXXXXXXXX
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	29039

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

216-Numeração obstruída sem acesso (item excluído de aparecer).

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria Técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela MATRIZ, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à MATRIZ apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da MATRIZ, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Equipe Qualidade Instacarro

YASMIM MAGALHÃES DE ALMEIDA

EQUIPE QUALIDADE INSTACARRO-28.282.828-2

Vistoriador

MAGALHÃES DE ALMEIDA-54.836.2

Auxiliar Conferente

Eu, INSTACARRO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVENIDA CANDIDO PORTINARI, 119 - CEP:05.114-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2730****

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



LACRE



HODÔMETRO



ETIQUETA ASSOALHO



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



VIDRO



DIANTEIRA



Equipe Qualidade Instacarro

YASMIM MAGALHÃES DE ALMEIDA

EQUIPE QUALIDADE INSTACARRO-28.282.828-2
VistoriadorMAGALHÃES DE ALMEIDA-54.836.2
Auxiliar Conferente

Eu, INSTACARRO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVENIDA CANDIDO PORTINARI, 119 - CEP:05.114-000 - SAO PAULO



InstaCarro

Número da Vistoria = XXXXXXXX



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2730****

TRASEIRA



PLACA



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITO



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



Equipe Qualidade Instacarro

YASMIM MAGALHÃES DE ALMEIDA

EQUIPE QUALIDADE INSTACARRO-28.282.828-2

Vistoriador

MAGALHÃES DE ALMEIDA-54.836.2

Auxiliar Conferente

Eu, INSTACARRO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVENIDA CANDIDO PORTINARI, 119 - CEP:05.114-000 - SAO PAULO



InstaCarro

Número da Vistoria = XXXXXXXX



APROVADO



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

EQUIPE QUALIDADE INSTACARRO

Equipe Qualidade Instacarro

YASMIM MAGALHÃES DE ALMEIDA

Vistoriador
EQUIPE QUALIDADE INSTACARRO (28.282.828-2)

Auxiliar Conferente
MAGALHÃES DE ALMEIDA 54.836.2

AV. CANDIDO PORTINARI, 119 - GALPÃO 121 | SÃO PAULO/SP